




Consul

FORNO DE MICROONDAS

CMY34AR


| <i>N° ALT.</i> | <i>DATA</i> | <i>MOTIVO</i> | <i>RESP.</i> | <i>APROV.</i> |
|----------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 00 | 08/02/2011 | Lançamento Forno Microondas "Facilite" Consul Inox- CMY34AR | Alexandre Carneiro | Anderson D Batista |




As peças indicadas com asterisco (*) não são de reposição. Caso seja necessário a troca de uma destas peças, deverá ser aberta Solicitação de Serviços (via CRM) para aplicação de Política de Atendimento.

Abaixo, segue o passo a passo para abertura da Solicitação de Serviços:

Fase: Diagnóstico/Reparo
Categoria 1: Produto não tem solução técnica ou peça para reposição



223



226

