


# Vista Explodida do Produto


|                   |   |
|-------------------|---|
| Motivo            | Vista Explodida   |
| Modelo do produto | CPB36AB, CPB36AF  |
| Categoria         | Purificador   |
| Marca do produto  | Consul  |
| Foto da peça      | Item com foto irá aparecer com o símbolo abaixo:<br> |


Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM




Para o diagnóstico dessa peça,  
favor se orientar com o BTPA0007,  
disponível no Tecbook.









Para o diagnóstico dessa peça, favor se orientar com o BTPA0007 disponível no Tecbook.

As peças indicadas com(\*) não são de reposição. Deverá ser aberto nova solicitação de serviços (via CRM) para o canal de avaliação de troca de produto preenchendo a categorização da solicitação de serviço conforme abaixo: Diagnostico/Reparo Categoria1: Produto não tem solução técnica ou para reposição.

