



# Vista Explodida do Produto


|                      |   |
|----------------------|---|
| Motivo               | Lançamento  |
| Modelo do produto    | CWE11AB   |
| Categoria do produto | Lavanderia  |
| Marcas do produto    | Consul  |
| Foto peça            | Itens com foto aparecerá o símbolo amarelo<br> |


**Em caso de dúvida,  
entre em contato  
com o  
CDP Códigos através de  
uma  
Solicitação de Serviços  
no CRM**




"As peças indicadas com asterisco (\*) não são de reposição. Deverá ser aberto nova solicitação de serviços (via CRM) para o canal de avaliação de troca de produto, preenchendo a Categorização da Solicitação de Serviço conforme abaixo:  
Fase:Diagnóstico/Reparo.  
Categoria 1:Produto não tem solução técnica ou peça reposição."









**ADVERTENCIA**

Riesgo de Choque Eléctrico.  
 Ligar a uma tomada bipolar aterrada.  
 Não remover a placa control de abastecimento de eletricidade.  
 Não usar adaptadores, extensões ou T.V. na tomada.  
 Retirar o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.  
 Realizar todos os reparos antes de ligar o produto.  
 Não usar este equipamento após sofrer um choque elétrico.



430 431 432 433