



Vista Explodida do Produto


Motivo	Lançamento
Modelos de Produto	BYO4EBRUNA
Categoria do Produto	Cocção
MArcas do Produto	Brastemp
Foto da Peça	Itens com foto aparecerá o símbolo amarelo  118

Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM







Ref	Código	Descrição	Qtde Aplicada
116	W11407004	REDE ELETRICA PRINCIPAL	1
116	W11527809	REDE ELÉTRICA ESPECIAL AC	1



Ref	Código	Descrição	Qtde Aplicada
201	W11487498	INJETOR MW 1,26mm SABAF GN	1
201	W10456803	INJETOR GLP MW 0,90	1
205	W10305582	INJETOR 1,00MM GN - Queimador F2 SR	2
205	W10305576	INJETOR 0,65MM GLP	2
211	W11461711	INJETOR 1.2MM GN	1
211	W10305580	INJETOR 0,85MM GLP	1
227	W10489390	INJETOR 1,20MM GN - Queimador FORNO	1
227	W10489388	INJETOR 0,85 MM GLP	1






As peças indicadas com asterisco (*) não são de reposição. Deverá ser aberto nova solicitação de serviços (via CRM) para o canal de avaliação de troca de produto, preenchendo a Categorização da Solicitação de Serviço conforme abaixo:

Fase: Diagnóstico/Reparo.

Categoria 1: Produto não tem solução técnica ou peça reposição.

Ref	Código	Descrição	Qtde Aplicada
420	W10743265	CJ LAMPADA 220V TIPO G9	1
420	W10743263	CJ LAMPADA 127V TIPO G9	1
421	W10743620	LAMPADA HALOGENA 220V 25W	1
421	W10743619	LAMPADA HALOGENA 120V 25W	1
422	W10743502	TAMPA DE VIDRO DA LAMPADA	1



As peças indicadas com asterisco (*) não são de reposição. Deverá ser aberto nova solicitação de serviços (via CRM) para o canal de avaliação de troca de produto, preenchendo a Categorização da Solicitação de Serviço conforme abaixo:

Fase: Diagnóstico/Reparo.

Categoria 1: Produto não tem solução técnica ou peça reposição.

