



Vista Explodida do Produto


Motivo	Lançamento Fogão
Modelo do produto	CFO4†AB
Categoria do produto	Fogão 4 Bocas
Marcas do produto	Consul
Foto peça	Itens com foto aparecerá o símbolo amarelo 

Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM







231 - Para Versão 00; 10 só
haverá o Kit Trempe para
reposição;
201 - A partir da Versão 20
haverá Trempe individual
para reposição.




Ref 800 - Essa peça é utilizada apenas para valorização da OS, não existindo fisicamente. Contudo será necessário consultar o BTFG0188 para o correto preenchimento da OS e envio do laudo para CATH.



*NÃO SÃO DE REPOSIÇÃO



Ref 800 - Essa peça é utilizada apenas para valorização da OS, não existindo fisicamente. Contudo será necessário consultar o BTFG0188 para o correto preenchimento da OS e envio do laudo para CATH.




* NÃO SÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO



600



601




602



609

611

606



604



608




607



615




616



617



618



620

605

603

610

604

612

613

614



621

