

# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO

<b>Categoria do Produto</b>	<b>Refrigerador</b>	<b>Em caso de dúvida entre em contato com o CDP</b> <b>Códigos:</b>  <b>ATRAVÉS DE UMA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRM</b>
<b>Marca do Produto</b>	<b>Consul</b>	
<b>Modelo</b>	<b>CRA30FB</b>	




# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO

As peças indicadas com Asterisco (\*) não são de reposição. Caso seja necessário a troca de uma destas peças, deverá ser aberta Solicitação de Serviços (via CRM) para aplicação da Política de Atendimento.


Abaixo, segue o passo a passo para abertura da Solicitação de Serviços:

Fase: Diagnóstico/Reparo


Categoria 1: Produto não tem solução técnica ou peça reposição.




# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



CONTROLE DE REVISÕES			
REVISÃO	DATA	EDIÇÃO	PUBLICAÇÃO
R1	17/04/2021	O.J.	O.J.