




# Vista Explodida do Produto



Motivo	Vista Explodida
Modelo do produto	CRM52AB
Categoria	Refrigeração
Marca do produto	Consul
Foto da peça	Item com foto irá aparecer com o símbolo abaixo: 


Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM












500



501



502



503



504



505




506



507








508





509



510





535

<p><b>1</b> <b>Controle de temperatura</b> Ajuste o nível de temperatura do refrigerador.</p>	<p><b>2</b> <b>Desobstrua o painel</b> O painel pode ser desobstruído automaticamente pelo sistema de limpeza com vapor, automaticamente ou manualmente. Para desobstruir, pressione por 2 segundos o botão <b>Botão de painel</b>.</p>	<p><b>3</b> <b>Trocar filtro</b> Antes de trocar o filtro, desligue o refrigerador e retire o filtro. Para trocar o filtro, pressione o botão <b>Botão de filtro</b>. Para reiniciar, pressione o botão <b>Botão de filtro</b> por 2 segundos.</p>	<p><b>4</b> <b>Frio rápido</b> Antes de usar o modo <b>Frio rápido</b>, pressione o botão <b>Botão de modo especial</b> por mais de 3 segundos.</p>	<p><b>5</b> <b>Modo especial: Congelar</b> Preparação para melhor conservação de alimentos congelados.</p>	<p><b>6</b> <b>Modo especial: Timer 12h</b> Preparação para o modo <b>Timer 12h</b> no compartimento para 20 minutos, quando o motor de compressão e o congelamento a temperatura de 12 horas.</p>
---	---	--	---	--	--

www.abcclima.com.br

CONTROLE DE REVISÕES				
REVISÃO	AÇÃO	DATA	EDIÇÃO	PUBLICAÇÃO
R1	Inserido Ref. 325	18/02/2020	N.H.	O.J.