


Vista Explodida do Produto

Motivo	Lançamento
Modelo do produto	BRM44A
Categoria do produto	Refrigeração
Marca do produto	Brastemp
Foto peça	Item com foto irá aparecer o símbolo abaixo: 

**Em caso de dúvida,
entre em contato
com o
CDP Códigos
através de uma
Solicitação de Serviços
no CRM**




As peças indicadas com Asterisco (*) não são de reposição. Caso seja necessário a troca de uma destas peças, deverá ser aberta Solicitação de Serviços (via CRM) para aplicação da Política de Atendimento.

Abaixo, segue o passo a passo para abertura da Solicitação de Serviços:

Fase: Diagnóstico/Reparo

Categoria 1: Produto não tem solução técnica ou peça reposição.




As peças indicadas com Asterisco (*) não são de reposição. Caso seja necessário a troca de uma destas peças, deverá ser aberta Solicitação de Serviços (via CRM) para aplicação da Política de Atendimento.

Abaixo, segue o passo a passo para abertura da Solicitação de Serviços:

Fase: Diagnóstico/Reparo

Categoria 1: Produto não tem solução técnica ou peça reposição.




As peças indicadas com Asterisco (*) não são de reposição. Caso seja necessário a troca de uma destas peças, deverá ser aberta Solicitação de Serviços (via CRM) para aplicação da Política de Atendimento.

Abaixo, segue o passo a passo para abertura da Solicitação de Serviços:

Fase: Diagnóstico/Reparo


Categoria 1: Produto não tem solução técnica ou peça reposição.



As peças indicadas com Asterisco (*) não são de reposição. Caso seja necessário a troca de uma destas peças, deverá ser aberta Solicitação de Serviços (via CRM) para aplicação da Política de Atendimento.

Abaixo, segue o passo a passo para abertura da Solicitação de Serviços:

Fase: Diagnóstico/Reparo
Categoria 1: Produto não tem solução técnica ou peça reposição.



CONTROLE DE REVISÕES			
REVISÃO	DATA	EDIÇÃO	PUBLICAÇÃO
R1	17/05/2021	O.J.	O.J.