







Vista Explodida do Produto

| | |
|----------------------|---|
| Motivo | Lançamento |
| Modelo do produto | CBN18BB |
| Categoria do produto | Condicionador de Ar Split |
| Marca do produto | Consul |
| Foto peça | Item com foto irá aparecer o símbolo abaixo:  |

**Em caso de dúvida,
entre em contato
com o
CDP Códigos
através de uma
Solicitação de Serviços
no CRM**










CALÇO EPS 908/1080 DIREITO 45



CALÇO EPS 908/1080 ESQUERDO 46



TAMPA PARAFUSO - 1856976 47