

VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO

Categoria do Produto	Refrigerador	Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos: ATRAVÉS DE UMA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRM
Marca do Produto	Consul	
Modelo	CRA30FB	




VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO

As peças indicadas com Asterisco (*) não são de reposição. Caso seja necessário a troca de uma destas peças, deverá ser aberta Solicitação de Serviços (via CRM) para aplicação da Política de Atendimento.


Abaixo, segue o passo a passo para abertura da Solicitação de Serviços:

Fase: Diagnóstico/Reparo


Categoria 1: Produto não tem solução técnica ou peça reposição.




VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



CONTROLE DE REVISÕES			
REVISÃO	DATA	EDIÇÃO	PUBLICAÇÃO
R1	17/04/2021	O.J.	O.J.