


## VISTA EXPLODIDA

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Modelo</b>    | CRE44B       |
| <b>Categoria</b> | Refrigeração |
| <b>Marca</b>     | Consul       |


Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Código:  
**ATRAVÉS DE UMA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRM**




# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO






# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



# VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



**ADVERTÊNCIA**

**Risco de Choque Elétrico**  
Ligue a uma tomada tripolar aterrada.  
Não remova o pino central de aterramento do plugue.  
Não use adaptadores, extensões ou T's na tomada.  
Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.  
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.  
Não seguir estas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

Consul Manual do Produto

Ativos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia atentamente e compreenda todos os requisitos.

**Atenção**

Este produto contém produtos químicos que podem causar danos à saúde e ao ambiente. Use sempre o equipamento de proteção individual adequado e siga as instruções de segurança.

Consul Guia Rápido

Consul para

Modelo: CVC-44

Ativos de Segurança

| CONTROLE DE REVISÕES |            |        |            |
|----------------------|------------|--------|------------|
| REVISÃO              | DATA       | EDIÇÃO | PUBLICAÇÃO |
| R1                   | 09/10/2020 | K.H.   | O.J.       |
| R2                   | 20/05/2021 | O.J.   | O.J.       |

Código Vedante para Valorização da OS: W11503546

Código Vedante para Compra (loja.portalcompradireta.com.br): 000415863

ATENÇÃO  
CA  
RIZADA

To

idos:  
ca