




# Vista Explodida do Produto



Motivo	Vista Explodida
Modelo do produto	CRM45BB
Categoria	Refrigeração
Marca do produto	Consul
Foto da peça	Item com foto irá aparecer com o símbolo abaixo: 

Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM














500



501



502



503



504



505




506



507











508







509



510





CONTROLE DE REVISÕES				
REVISÃO	AÇÃO	DATA	EDIÇÃO	PUBLICAÇÃO
R1	Inserido Ref. 325	18/02/2020	N.H.	O.J.