



# Vista Explodida do Produto

Motivo	Vista Explodida
Modelo do produto	CZD12AT
Categoria	Refrigeração
Marca do produto	Consul
Foto da peça	Item com foto irá aparecer com o símbolo abaixo: 


Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM




# Vista Explodida do Produto



# Vista Explodida do Produto




# Vista Explodida do Produto



**301\*\* O VIDRO NÃO ACOMPANHA A PORTA EMBALADA**

# Vista Explodida do Produto



# Vista Explodida do Produto



Código Vedante para Valorização da OS:  
**W11503546**  
 Código Vedante para Compra  
 (loja.portalcompradireta.com.br):  
**000415863**

CONTROLE DE REVISÕES			
REVISÃO	DATA	EDIÇÃO	PUBLICAÇÃO
R1	03/06/2021	O.J.	O.J.