



Vista Explodida do Produto

Motivo	Vista Explodida
Modelo do produto	CZD12AT
Categoria	Refrigeração
Marca do produto	Consul
Foto da peça	Item com foto irá aparecer com o símbolo abaixo: 


Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM




Vista Explodida do Produto



Vista Explodida do Produto




Vista Explodida do Produto



301 O VIDRO NÃO ACOMPANHA A PORTA EMBALADA**

Vista Explodida do Produto



Vista Explodida do Produto



CONTROLE DE REVISÕES			
REVISÃO	DATA	EDIÇÃO	PUBLICAÇÃO
R1	03/06/2021	O.J.	O.J.